


ANEJO Nº 6: REGISTRO DE ARQUETAS

ÍNDICE

1.- PLANTA DE LOS ELEMENTOS INVESTIGADOS



2.- REGISTRO DE LAS ARQUETAS

1.-PLANTA DE LOS ELEMENTOS INVESTIGADOS



2.- REGISTRO DE LAS ARQUETAS

Nº POZO	1
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	2,20
OBSERVACIONES	PLUVIAL




ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	630			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	2,18			
MATERIAL	PVC GRIS			
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	630			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	2,20			
MATERIAL	PVC GRIS			
OBSERVACIONES	VA AL RIO			





Situación



Arqueta

Nº POZO	2
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	1,03

OBSERVACIONES PLUVIAL



ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	300	300		
COTA DE LÁMINA DE AGUA	0,97	0,96		
MATERIAL	PVC AZUL	PVC AZUL		
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	300			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	1,03			
MATERIAL	HORMIGÓN PVC			
OBSERVACIONES				





Situación



Arqueta

Nº POZO	3
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	4,10
OBSERVACIONES	PLUVIAL




ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,08			
MATERIAL	HORMIGÓN			
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,10			
MATERIAL	HORMIGÓN			
OBSERVACIONES				





Situación



Arqueta

Nº POZO	4
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	3.05
OBSERVACIONES	UNITARIA



ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	500	400		
COTA DE LÁMINA DE AGUA	2,90	2,90		
MATERIAL	PVC	PVC		
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	550			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	3,05			
MATERIAL	PVC			
OBSERVACIONES				





Situación




Arqueta

Nº POZO	5
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	4,15
OBSERVACIONES	PLUVIAL




ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,13			
MATERIAL	HORMIGÓN			
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,15			
MATERIAL	HORMIGÓN			
OBSERVACIONES				





Situación



Arqueta

Nº POZO	6
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	3,36
OBSERVACIONES	UNITARIO




ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	550	300		
COTA DE LÁMINA DE AGUA	3,34	1,35		
MATERIAL	PVC	PVC		
OBSERVACIONES				

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	550			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	3,36			
MATERIAL	PVC			
OBSERVACIONES				





Situación



Arqueta


Nº POZO	7
POBLACIÓN	Arrasate
LOCALIZACIÓN	Urbanización Legarre
COTA DE TAPA	X,000
COTA DE SOLERA	X,000
PROF. DE SOLERA	4,50

OBSERVACIONES PLUVIAL




ENTRADAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000	300	-	
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,48	0,87	-	
MATERIAL	HORMIGÓN	PVC	-	
OBSERVACIONES	ARQUETÓN, NO SE VEN TODAS LAS ENTRADAS	SUMIDERO	NO SE VE LA ENTRADA, PERO SE VE EL RASTRO DEL CAUDAL	

SALIDAS	1	2	3	4
DIÁMETRO Ø mm	1000			
COTA DE LÁMINA DE AGUA	4,50			
MATERIAL	HORMIGÓN			
OBSERVACIONES	VA AL RIO			



Situación



Arqueta

